

ソルテラのリコールについて

令和6年6月14日、株式会社SUBARUにソルテラを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5497	リコール開始日	令和6年6月14日
不具合の部位(部品名)	その他(前方カメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラミックビューにおいて、溶着設備の管理が不十分なため、カメラケース接合面の防水性が確保できず、雨水等が浸入することがある。そのため、回路が腐食して導通不良となりカメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001621～XEAM10-0001714 令和5年3月14日～令和5年6月27日	30	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001925～YEAM15-0002136 令和5年3月14日～令和5年7月5日	161	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月14日～令和5年7月5日	(計 191 台)	