

ソルテラのサービスキャンペーンについて

令和6年6月14日、株式会社SUBARUにソルテラを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンを通知いたしました。

※ 整理番号	—	サービスキャンペーン開始日	令和6年6月14日
不具合の内容	衝突回避支援システムにおいて、前方カメラのプログラム検証が不十分だったため、システム作動情報を正しく記録できないことがある。そのため、始動時に警告灯が点灯するとともに警告メッセージが表示され、衝突被害軽減ブレーキが起動しないおそれがある。		
改善の内容	全車両、前方カメラの制御プログラムを対策仕様に修正する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001021～XEAM10-0001810 令和4年3月30日～令和5年11月11日	132	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001032～YEAM15-0002346 令和4年3月28日～令和5年11月11日	766	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月28日～令和5年11月11日	(計 898 台)	

T-Connectご契約中のお客様は、ソフトウェア更新にて対応が可能であり、お客様ご自身にてソフトウェア更新を実施いただくことで、販売店へご入庫の際、作業時間を短縮いただけます。「お客様操作要領書(ソフトウェア更新)」に基づき、ご対応いただきますようお願い申し上げます。