

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和7年1月28日

リコール届出番号	5607	リコール開始日	令和7年1月29日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 丸山 浩二 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	内圧容器及びその附属装置（エアタンク・ブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック低床4軸車のエアブレーキにおいて、共振に対する検討が不十分なため、高車速域でエアタンク周辺で共振することがある。そのため、固定ストラップに繰り返し応力がかかり、当該ストラップが疲労破断し、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクが浮動してブラケット等と干渉しエア接続部等が損傷しエアが漏れ、ブレーキエア圧力低下の警告ランプ点灯及び警報が鳴り、最悪の場合、前輪もしくは後輪のブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアタンクブラケットを対策品と交換すると共に、エアタンク固定ストラップ等も新品と交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改	「クオン」	JNCMBMOGXXU038485 ～ JNCMBMOG6NU076204 平成30年12月19日 ～ 令和4年9月13日	338	
	2PG-CG4FA		JNCMBMOG9PU076524 ～ JNCMBMOG0RU097149 令和4年9月22日 ～ 令和6年8月20日	1,123	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9JU031905 ～ JNCMB02G5MU059544 平成30年2月27日 ～ 令和3年1月29日	21	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ～ JNCMB02G9NU072797 平成30年4月19日 ～ 令和4年6月21日	8	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G8HU025247 ～ JNCMB02G5NU074756 平成29年7月31日 ～ 令和4年9月6日	934	
	2PG-CG5CE		JNCMB02GXJU032755 ～ JNCMB02G3NU074111 平成30年3月23日 ～ 令和4年7月25日	70	
	2PG-CG5CL		JNCMBPOG7HU025901 ～ JNCMB02G0NU074678 平成29年8月29日 ～ 令和4年7月15日	206	
	2PG-CG5EE		JNCMCHOG0PU082152 令和5年3月30日	1	
	2PG-CG5FA 2PG-CG5FA改 2RG-CG5FA改		JNCMCHOG6NU074957 ～ JNCMC12G2RU097016 令和4年7月30日 ～ 令和6年7月26日	149	
	2DG-CG5FAYP 2DG-CG5FAYP改		JNCMC20G4PU083625 ～ JNCMC20G2RU096389 令和5年7月15日 ～ 令和6年7月22日	12	
	2PG-CG5FE		JNCMCHOG9NU075844 ～ JNCMCHOG2RU091969 令和4年8月31日 ～ 令和6年2月28日	18	
2PG-CG5FL	JNCMC12G6NU075160 ～ JNCMC12G7RU096525 令和4年8月6日 ～ 令和6年7月11日	44			
いすゞ	2DG-SG5FAYP	「ギガ」	JNCMC20G4RU087211 ～ JNCMC20G5RU096046 令和5年10月6日 ～ 令和6年8月19日	9	
	(計 14 型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月31日 ～ 令和6年8月20日	(計2,933台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。