

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年1月19日から1月25日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/20	油だき温水ボイラ	2024/12/30	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	日本	(株)長府製作所 DBT-1811RGF
2025/01/20	照明器具	2024/12/18	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	ワコーライティング(株) (現 東芝ライテック(株) が事業承継)(東芝ライ テック(株)ブランド) FPH20000ZK(東芝ラ イテック(株)ブランド)
2025/01/20	電動アシスト自転車	2024/06/29	当該製品で走行中、ハンドルが回り、転倒、右肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	日本	
2025/01/20	リチウム電池内蔵充電器	2024/01/12	宿泊施設で当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		秋田県	中国	
2024/01/20	エアコン室外機 【電気冷房機】	2024/12/22	エアコン室外機付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	不明	
2024/01/20	カラーテレビ(液晶) 【テレビジョン受信機】	2025/01/08	視聴中のテレビから異音が生じ、背面から火が出た。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	
2025/01/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2024/12/22	モバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から出火して、住宅を全焼し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岐阜県	不明	
2025/01/20	電動工具(卓上ボール盤)	2024/12/19	卓上ボール盤から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	台湾	
2025/01/20	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2024/12/30	延長コードのマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2025/01/20	配線器具(マルチタップ) 【マルチタップ】	2025/01/03	使用中のマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/01/22	ガスこんろ(LPガス用)	2025/01/04	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1人が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	広島県	日本	(株)ハーマン C3WC3RJTR
2025/01/22	液晶ディスプレイモニター	2025/01/06	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	シャープ(株) IT-26M1
2025/01/22	ノートパソコン	2024/12/30	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2025/01/22	ヘアドライヤー	2024/10/22	当該製品の電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れたところ、当該製品の電源プラグとコンセントとの接続部から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	タイ	
2025/01/22	電気洗濯機	2025/01/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/01/22	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/21	当該製品を充電中、異音とともに、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/01/22	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/26	店舗で当該製品を照明器具の電源として使用中、異音とともに、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/01/22	電動アシスト自転車	2024/03/20	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2025/01/22	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/08	当該製品に他社製ACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/01/22	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2024/12/13	延長コードを使用中、マルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2025/01/22	配線器具(延長コード) 【コード】	2024/11/12	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/01/22	ガスふろがま(LPガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2025/01/04	使用中のガスふろがま付近から異音が生じ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/22	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2024/12/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	中国	
2025/01/22	温水洗浄便座【電気温水器】【電気便座】	2025/01/12	温水洗浄便座付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮崎県	日本	
2025/01/23	ガス給湯器(都市ガス用)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2024/11/25	ガス給湯器を点火したところ、異音が生じた。原因を調査中。			京都府	日本	
2025/01/23	ガストーチ	2024/12/22	ガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/01/24	ガス給湯器(都市ガス用、FF式)【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2025/01/24	いす(竹製、折り畳み式、スツール)	2024/12/06	いすを使用中、転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	(株)良品計画 4550344172223 25/01/24に社告。
2025/01/24	眼鏡(フレーム)	2024/10/30	眼鏡を使用したところ、フレームが破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2025/01/24	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2024/11/30	石油ファンヒーターを点火したところ、出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	
2025/01/24	ガストーチ	2024/10/18	ガストーチを使用中、本体付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。